



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

PROT. n° P1059/4109 sott. 53

Roma, 17 OTT. 2000



-All'Ispettorato Regionale VV.F.
per la Lombardia
20123 - MILANO
(Rif. nota prot. n° 7483/VII/2/1 dell'11/9/2000)

-Al Comando Provinciale VV.F.
20100 - MILANO
(Rif. nota prot. n° 5258/00 del 20/7/2000)

OGGETTO: Reazione al fuoco dei materiali protettivi di rivestimento delle pavimentazioni di impianti sportivi utilizzati per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo - Quesito. -

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici ritenendo che il tappeto di protezione dell'area di gioco debba essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed omologato tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco, così come previsto al punto 2.3.2, lettera g), del D.M. 19 agosto 1996 e al punto 15, lettera c), del D.M. 18 marzo 1996.

UFF. PREVENZIONE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 9

servizio tecnico centrale
DEL FUOCO PER LA LEGISLAZIONE

010253	230TT00
DAT. VII. CLAS. 2/1	

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



A *lc/m*